


CURVAS TÍPICAS DOS AÇOS

CURVA DE PERDA MAGNÉTICA – AÇO POWERCORE E NEWCORE (50HZ)



CURVA B X HPICO - AÇO POWERCORE E NEWCORE (50HZ)

