


CURVAS TÍPICAS DOS AÇOS

CURVA DE PERDA MAGNÉTICA - AÇO POWERCORE E NEWCORE (60HZ)



CURVA B X HPICO – AÇO POWERCORE E NEWCORE (60HZ)

